

### Índice

1.	SET DE COMANDOS IM402T.....	2
1.1.	2 DE 5 INTERCALADO .....	2
1.2.	CODE39 .....	3
1.3.	EAN-8.....	3
1.4.	EAN-13.....	4
1.5.	CODE128 .....	5
2.	SET DE COMANDOS ESTENDIDOS IM402T.....	7
3.	SET DE COMANDOS IM4X3T (COMPATÍVEL COM IM433T / TSP143M / IM453H / IT433T / IT533T) .....	8
3.1.	EAN-13.....	8
3.2.	2 DE 5 INTERCALADO .....	9
3.3.	CODE39 .....	11
3.4.	CODE128 .....	14
3.5.	EAN-8: .....	15
3.6.	CODE93 .....	17
3.7.	CODABAR .....	18
3.8.	UPC-A .....	20
3.9.	UPC-E.....	21
4.	SET DE COMANDOS COMPATÍVEL TÉRMICA E COMPATÍVEL ESC/POS (DISPONÍVEL NOS MODELOS TSP143M / IT533T / IM402T / IM433T) .....	23
4.1.	COMANDOS NO FORMATO TAMANHO DO CÓDIGO .....	23
4.1.1.	UPC-A .....	24
4.1.2.	UPC-E.....	24
4.1.3.	EAN-13.....	25
4.1.4.	EAN-8.....	26
4.1.5.	CODE39 .....	26
4.1.6.	INTERCALADO 2 DE 5 (ITF) .....	27
4.1.7.	CODABAR .....	28
4.1.8.	CODE93 .....	29
4.1.9.	CODE128 .....	30
4.2.	COMANDO DE IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, FORMATO NULL .....	30
4.2.1.	UPC-A .....	31
4.2.2.	UPC-E.....	32
4.2.3.	EAN-13.....	32
4.2.4.	EAN-8.....	33
4.2.5.	CODE39 .....	34
4.2.6.	INTERCALADO 2 DE 5 (ITF) .....	34
4.2.7.	CODABAR .....	35
4.3.	COMANDOS PARA FORMATAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS .....	36
4.3.1.	COMANDO PARA DEFINIR POSIÇÃO DE IMPRESSÃO HRI (HUMAN READABLE INFORMATION): .....	36
4.3.2.	COMANDO PARA DEFINIR A ALTURA DAS BARRAS.....	37
4.3.3.	COMANDO PARA DEFINIR A LARGURA DAS BARRAS .....	38
4.3.4.	COMANDOS PARA DEFINIR A FONTE DOS CARACTERES DO CÓDIGO DE BARRAS .....	39

Esse documento tem como função orientar a impressão de códigos de barras em impressoras e módulos impressores conforme descrito abaixo.

### 1. Set de comandos IM402T

OBS: Comandos disponíveis a partir da versão de firmware I40.10.00.PD0.04

ASCII:

```
<ESC> 'I' <tipo> <L> <A> <n> <dados>
```

Hexadecimal	1Bh 49h <tipo> <L> <A> <n> <dados>
Decimal	27 73 <tipo> <L> <A> <n> <dados>

- O parâmetro <tipo> informa o tipo de código de barras a ser impresso;
- O parâmetro <L> informa a largura das barras na unidade de 0,125mm;
- O parâmetro <A> informa a altura das barras na unidade de 0,125mm;
- O parâmetro <n> informa o número de dados a serem interpretados como código de barras. Se <n> = 0 o comando é cancelado.
- O parâmetro <tipo> pode ser:
  - 01 – Seleciona código de barras 2 de 5.
  - 02 – Seleciona código de barras Code 39.
  - 03 – Seleciona código de barras EAN-8.
  - 04 – Seleciona código de barras EAN-13.
  - 09 – Seleciona código de barras Code 128
- O parâmetro <dados> depende do tipo do código

#### 1.1. 2 de 5 Intercalado

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> 'I' 01h <L> <A> <n> <dados>	1Bh 49h 01h <L> <A> <n> <dados>	27 73 01 <L> <A> <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

<dados> - Caracteres numéricos ASCII (30h ≤ bn ≤ 39h) em função do parâmetro <n>

Imprimir o código de barras de "0123456789":

Hexa:	1Bh 49h 01h 02h 78h 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Decimal:	27 73 1 2 120 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

#### Exemplo em Visual Basic:

**Open** "LPT1" **For Output As #1**

**Print #1**, "Codigo de Barras Intercalados 2 de 5"

**Print #1**, Chr(27) & "I" & Chr(1) & Chr(2) Chr(120) & Chr(10) & "0123456789"

**Close #1**

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Intercalados 2 de 5:');

  Write(Impr, #27 + 'I' + #1 + #2 + #120 + #10 + '0123456789');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 1.2. Code39

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> 'I' 02h <L> <A> <n> <dados>	1Bh 49h 02h <L> <A> <n> <dados>	27 73 02 <L> <A> <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

<dados> - Caracteres alfanuméricos ('0' a '9', 'A' e 'Z', '-', '.', ',', '\$', '/', '+', '%') em função do parâmetro <n>.

Imprimir o código de barras de "0123456789AB":

Hexa:	1Bh 49h 02h 02h 78h 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Decimal:	27 73 2 2 120 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras Code39"

Print #1, Chr(27) & "I" & Chr(2) & Chr(2) Chr(120) & Chr(12) & "0123456789AB"

Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Code39:');

  Write(Impr, #27 + 'I' + #2 + #2 + #120 + #12 + '0123456789AB');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 1.3. EAN-8

ASCII	Hex	Decimal
-------	-----	---------

<ESC> 'I' 03h <L> <A> <n> <dados>	1Bh 49h 03h <L> <A> <n> <dados>	27 73 03 <L> <A> <n> <dados>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras.

<dados> - Sete caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O oitavo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

Imprimir o código de barras de "0123456":

Hexa:	1Bh 49h 03h 02h 78h 07h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h
Decimal:	27 73 3 2 120 7 48 49 50 51 52 53 54

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-8"
Print #1, Chr(27) & "I" & Chr(3) & Chr(2) Chr(120) & Chr(7) & "0123456"
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-8:');
  Write(Impr, #27 + 'I' + #3 + #2 + #120 + #7 + '0123456');
  CloseFile(Impr);
end;
```

## 1.4. EAN-13

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> 'I' 04h <L> <A> <n> <dados>	1Bh 49h 04h <L> <A> <n> <dados>	27 73 04 <L> <A> <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras

<dados> - Doze caracteres numéricos ASCII ( $30h/48 \leq bn \leq 39h/57$ ). O décimo terceiro dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

Imprimir o código de barras de "012345678901":

Hexa:	1Bh 49h 04h 02h 78h 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Decimal:	27 73 4 2 120 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras EAN-13"

Print #1, Chr(27) & "I" & Chr(4) & Chr(2) Chr(120) & Chr(12) & "012345678901"

Close #1
  
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-13:');

  Write(Impr, #27 + 'I' + #4 + #2 + #120 + #12 + '012345678901');

  CloseFile(Impr);
end;
  
```

### 1.5. Code128

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> 'I' 09h <L> <A> <n> <dados>	1Bh 49h 09h <L> <A> <n> <dados>	27 73 09 <L> <A> <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras;  
 <dados> - Caracteres alfanuméricos ou de controle, tabela baixa ASCII, com valores menores 128 (0x80) em função do parâmetro <n>.

Imprimir o código de barras de "0123456789AB":

Hexa:	1Bh 49h 09h 02h 78h 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Decimal:	27 73 9 2 120 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras Code-128"

Print #1, Chr(27) & "I" & Chr(9) & Chr(2) Chr(120) & Chr(7) & "0123456"

Close #1
  
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-8:');

  Write(Impr, #27 + 'I' + #9 + #2 + #120 + #7 + '0123456');

  CloseFile(Impr);
end;
```

**Atenção:** A impressão deste tipo de código de barras só é válida a partir da versão I41.51.01.PD5.06.

### 2. Set de comandos estendidos IM402T

Com o set de comandos estendidos IM402T habilitado, é possível usar os comandos de código de barras do set de comandos IM4X3T. Use os comandos abaixo para habilitar ou desabilitar o set de comandos estendidos IM402T:

Obs.: Comandos disponíveis a partir da versão de firmware I40.51.01.PD5.07.

	ASCII	Hex	Decimal
Habilita set comandos estendidos	<ESC> 05h `1`	1Bh 05h 31h	27 5 49
Desabilita set comandos estendidos	<ESC> 05h `0`	1Bh 05h 30h	27 5 48

Exemplo de impressão de um código de barras EAN-13 acionando o set de comandos estendidos IM402T:

Hexa:	<b>1Bh 05h 31h</b> 1Bh 7Ch 30h 78h 02h 02h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h <b>1Bh 05h 31h</b>
Decimal:	<b>27 5 49</b> 27 124 48 120 2 2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 <b>27 5 48</b>

#### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, Chr(27) & Chr(5) & Chr(49) 'Ativando o Set comandos estendidos

Print #1, "Cod Barras EAN-13:"; Chr(27) & "|0" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & "012345678901"

Print #1, Chr(27) & Chr(5) & Chr(48) 'Desativando o Set comandos estendidos

Close #1

```

#### Exemplo Exemplo em Delphi::

```

var
  Impr: TextFile;

begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, #27 + #5 + #49); //Ativando Set comandos Estendidos

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-13:' + #27 + '|0' + #120 + #2 + #2 + '012345678901');

  Write(Impr, #27 + #5 + #48); //Desativando Set comandos Estendidos

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 3. Set de comandos IM4X3T (compatível com IM433T / TSP143M / IM453H / IT433T / IT533T)

- Comandos obtidos das versões de firmware I41.2X.00.PD1.XX, I41.2X.00.MP1.XX, I41.2X.01.MI1.XX, I41.2X.00.TS1.XX, I41.2X.00.PC1.XX, I41.2X.00.TC1.XX e I4X.51.01.PD5.XX, I41.51.01.TS7.XX e I43.51.00.PD1.XX.
- A impressão de código de barras na vertical só é válida a partir das seguintes versões de firmware: I41.23.01.MI1.06, I41.23.02.MI1.06, I41.51.01.TS7.00, I41.51.01.PD5.11, I40.51.01.PD5.11 e I41.51.01.MI7.12. Em caso de dúvida, consulte o manual do firmware do seu produto.

ASCII:

**<ESC> '|' <tipo> <n1> <n2> <n3> <n4> <b1>..<bn>**

Hexadecimal	1Bh 7Ch <tipo> <n1> <n2> <n3> <n4> <b1>..<bn>
Decimal	27 124 <tipo> <n1> <n2> <n3> <n4> <b1>..<bn>

Comandos para impressão de código de barras, sendo que o parâmetro <tipo> define o código a ser impresso, descritos detalhadamente nos comandos abaixo:

- <tipo> = '0' (30h / 48) - código EAN-13;
- <tipo> = '1' (31h / 49) - código 2 de 5 intercalado;
- <tipo> = '2' (32h / 50) - código Code39;
- <tipo> = '3' (33h / 51) - código Code128;
- <tipo> = '4' (34h / 52) - código EAN-8;
- <tipo> = '5' (35h / 53) - código Code93;
- <tipo> = '6' (36h / 54) - código Codabar;
- <tipo> = '7' (37h / 55) - código UPC-A;
- <tipo> = '8' (38h / 56) - código UPC-E.

#### 3.1. EAN-13

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' ' '0' <n1><n2><n3> <b1>...<b12>	1Bh 7Ch 30h <n1><n2><n3> <b1>...<b12>	27 124 48 <n1><n2><n3> <b1>...<b12>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **EAN-13**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

**<n1>** - altura do código de barras na unidade de 0,125mm. Este parâmetro deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.

**<n2>** - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parâmetro pode ser igual a 1, 2, 3, 4 ou 5.

**<n3>** - Apresentação do código de barras. Para <n3> igual a:

- = 0 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 1 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 2 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 3 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

**<b1>...<b12>** - Doze caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O décimo terceiro dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

- A impressão do código de barras será automaticamente centralizada.
- Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando, o código de barras não será impresso.

### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "012345678901":

Para Imprimir um código de barras EAN-13 sem os campos numéricos ( $\langle n3 \rangle = 0$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 30h 78h 02h <b>00h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal	27 124 48 120 2 <b>0</b> 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

Para Imprimir um código de barras EAN-13 com os campos numéricos acima do código de barras ( $\langle n3 \rangle = 1$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 30h 78h 02h <b>01h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal	27 124 48 120 2 <b>1</b> 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

Para Imprimir um código de barras EAN-13 com os campos numéricos abaixo do código de barras ( $\langle n3 \rangle = 2$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 30h 78h 02h <b>02h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal	27 124 48 120 2 <b>2</b> 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

Para Imprimir um código de barras EAN-13 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras ( $\langle n3 \rangle = 3$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 30h 78h 02h <b>03h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal	27 124 48 120 2 <b>3</b> 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-13"
Print #1, Chr(27) & "|0" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & "012345678901"
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-13:');

  Write(Impr, #27 + '|0' + #120 + #2 + #2 + '012345678901');

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 3.2. 2 de 5 Intercalado

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' ' '1' <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	1Bh 7Ch 31h <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	27 124 49 <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **2 de 5 Intercalado**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

**<n1>** - altura do código de barras na unidade de 0,125mm. Este parâmetro deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.

**<n2>** - largura das barras na unidade de 0,125mm. Este parâmetro pode ser igual a 1 a 14, mas para cada largura de barra tem o número máximo de dígitos a serem impressos.

**<n3>** - Apresentação do código de barras.

Para <n3> entre 0 e 3, o dígito verificador é calculado automaticamente. Se a <n4> for par, será inserido o dígito 0 no início do código e o dígito verificador no final do código de barras. Se <n4> for ímpar, será inserido apenas o dígito verificador no final do código de barras. Para <n3> igual a:

= 0 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos c.

= 1 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.

= 2 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.

= 3 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

Para <n3> entre 4 e 7, nenhum dígito verificador é calculado. Se a <n4> for ímpar, será inserido o dígito 0 no início do código e o dígito verificador no final do código de barras. Se <n4> for par, não será inserido nenhum dígito. Para <n3> igual a:

= 4 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos c.

= 5 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.

= 6 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.

= 7 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

**<n4>** - quantidade de dados a serem tratados como código de barras.

### Obs:

\* o maior código que pode ser impresso é: 65 dígitos com largura de barra 1 dotline. (não verifica esse parâmetro, calcula após ler o código e caso não possa ser impresso, indica código inválido).

**<b1>...<bn>** - Caracteres numéricos ASCII (30h ≤ bn ≤ 39h) em função do parâmetro <n4>.

\* A impressão do código de barras será automaticamente centralizada.

\* Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso.

### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "0123456789":

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>00h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>0</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>01h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>1</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>02h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>2</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>03h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>3</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

51	52	53	54	55	56	57
----	----	----	----	----	----	----

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado sem os campos numéricos e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 4):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>04h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>4</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado com os campos numéricos acima do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 5):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>05h</b> 0Ah 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>5</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado com os campos numéricos abaixo do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 6):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>06h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>6</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão 2 de 5 Intercalado com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 7):

Hexa:	1Bh 7Ch 31h 78h 02h <b>07h</b> 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 49 120 2 <b>7</b> 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras Intercalados 2 de 5"
Print #1, Chr(27) & "|1" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & Chr(10) & "01234567890123456789"
Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```

Var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras Intercalados 2 de 5:');
  Write(Impr, #27 + '|1' + #120 + #2 + #2 + #10 + '01234567890123456789');
  CloseFile(Impr);
end;

```

### 3.3. Code39

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> \'\'2' <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	1Bh 7Ch 32h <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	27 124 50 <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **Code39**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

**<n1>** - altura do código de barras na unidade de 0,125mm (descrito acima).

**<n2>** - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).

Sendo a máxima largura de barra para impressão horizontal e vertical(\*) 15 (1,875mm). Mas para cada largura de barras há o número máximo de dígitos a serem impressos.

**<n3>** - Apresentação do código de barras.

### Valores para Impressão na Horizontal

Para <n3> entre 0 e 3, o dígito verificador é calculado automaticamente, dígito Mod43.. Para <n3> igual a:

- = 0 - Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 1 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 2 - Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 3 - Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

Para <n3> entre 4 e 7, nenhum dígito verificador é calculado. Para <n3> igual a:

- = 4 - Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 5 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 6 - Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 7 - Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

### Valores para Impressão na Vertical(\*)

Para <n3> entre 8 e 11, o dígito verificador é calculado automaticamente. Se <n4> for par, será inserido o dígito 0 no início do código e o dígito verificador no final do código de barras. Se <n4> for ímpar, será inserido apenas o dígito verificador no final do código de barras. Para <n3> igual a:

- = 8 - Imprime o código de barras sem os caracteres.
- = 9 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 10 - Imprime caracteres embaixo do código de barras.
- = 11 - Imprime caracteres em cima e embaixo do código.

Para <n3> entre 12 e 15, nenhum dígito verificador é calculado. Se <n4> for ímpar, será inserido o dígito 0 no início do código e o dígito verificador no final do código de barras. Se <n4> for par, não será inserido nenhum dígito. Para <n3> igual a:

- = 12 - Imprime apenas o código de barras sem caracteres.
- = 13 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 14 - Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 15 - Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

(\*) A impressão do código de barras na vertical não está habilitada para todas as versões de produto. Consulte o manual do firmware para verificar disponibilidade.

**<n4>** - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

**<b1>...<bn>** - Caracteres alfa numéricos ('0' a '9', 'A' e 'Z', '-', '.', ',', '\$', '/', '+', e '%') em função do parâmetro <n4>.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Codigo Invalido**.

### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "0123456789AB":

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>00h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 0 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>01h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 1 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>02h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 2 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>03h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 3 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 sem os campos numéricos e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 4):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>04h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 4 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 5):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>05h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 5 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos abaixo do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 6):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>06h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 6 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 7):

Hexa:	1Bh 7Ch 32h 78h 02h <b>07h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 41h 42h
Em Decimal	27 124 50 120 2 7 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras Code39:"
Print #1, Chr(27) & "|2" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & Chr(12) & "0123456789AB"
Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, 'Codigo de Barras Code39:');

  Write(Impr, #27 + '|2' + #120 + #2 + #2 + #12 + '0123456789AB');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 3.4. Code128

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> '  '3' <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	1Bh 7Ch 33h <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	27 124 51 <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>

Seleciona a impressão do código de barras **Code128**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

- <n1> - altura do código de barras na unidade de 0,125mm
- <n2> - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).
- <n3> - Apresentação do código de barras.

#### Valores para Impressão na Horizontal

Para <n3> entre 0 e 7, o dígito verificador é calculado automaticamente, dígito Mod 103. Para <n3> igual a:

- = 0 ou 4 - Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 1 ou 5 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 2 ou 6 - Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 3 ou 7 - Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

#### Valores para Impressão na Vertical

Para <n3> entre 8 e 15, o dígito verificador é calculado automaticamente, dígito Mod 103. Para <n3> igual a:

- = 8 ou 12 - Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 9 ou 13 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 10 ou 14 - Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 11 ou 15 - Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

<n4> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras.

**Obs:** o maior código que pode ser impresso é no máximo 80 dígitos com largura de barra 1dotline. ( não verifica esse parâmetro, calcula após ler o código e caso não possa ser impresso, indica código inválido ).

<b1>...<bn> - Caracteres alfa numéricos ou de controle, tabela baixa ASCII, com valores menores 128 (0x80) em função do parâmetro <n4>.

A impressão do código de barras na horizontal, será alinhada a esquerda mantendo a margem mínima de 6,25mm.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Inválido**.

#### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "0123456789":

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>00h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 0 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>01h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 1 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>02h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 2 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>03h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 3 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 sem os campos numéricos e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 4):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>04h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 4 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 com os campos numéricos acima do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 5):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>05h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 5 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 com os campos numéricos abaixo do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 6):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>06h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 6 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Para Imprimir um código de barras padrão Code128 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras e sem o cálculo de um dígito verificador (<n3> = 7):

Hexa:	1Bh 7Ch 33h 78h 02h <b>07h</b> 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal	27 124 51 120 2 7 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras Code128:"
Print #1, Chr(27) & "|3" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & Chr(10) & "0123456789"
Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras Code128:');
  Write(Impr, #27 + '|3' + #120 + #2 + #2 + #10 + '0123456789');
  CloseFile(Impr);
end;

```

### 3.5. EAN-8:

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' ' '4' <n1><n2><n3><n4> <b1>...<b7>	1Bh 7Ch 34h <n1><n2><n3><n4> <b1>...<b7>	27 124 52 <n1><n2><n3><n4> <b1>...<b7>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **EAN-8**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

- <n1>** - altura do código de barras na unidade de 0,125mm.
- <n2>** - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).  
Sendo a máxima largura de barra para impressão horizontal 8 e vertical(\*) 20 .
- <n3>** - Apresentação do código de barras. Para <n3> igual a:

### Valores para Impressão na Horizontal

- = 0 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 1 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 2 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 3 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

### Valores para Impressão na Vertical(\*)

- = 8 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 9 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 10 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 11 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

(\*) A impressão do código de barras na vertical não está habilitada para todas as versões de produto. Consulte o manual do firmware para verificar disponibilidade.

**<b1>...<b7>** - Sete caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq b_n \leq 39h$ ). O oitavo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Inválido**.

### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "0123456":

Para Imprimir um código de barras EAN-8 sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 34h 78h 02h <b>00h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h
Em Decimal	27 124 52 120 2 <b>0</b> 48 49 50 51 52 53 54

Para Imprimir um código de barras EAN-8 com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 34h 78h 02h <b>01h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h
Em Decimal	27 124 52 120 2 <b>1</b> 48 49 50 51 52 53 54

Para Imprimir um código de barras EAN-8 com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 34h 78h 02h <b>02h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h
Em Decimal	27 124 52 120 2 <b>2</b> 48 49 50 51 52 53 54

Para Imprimir um código de barras EAN-8 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 34h 78h 02h <b>03h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h
Em Decimal	27 124 52 120 2 <b>3</b> 48 49 50 51 52 53 54

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-8"
Print #1, Chr(27) & "|4" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & "0123456"
Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-8:');

  Write(Impr, #27 + '|4' + #120 + #2 + #2 + '0123456');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 3.6. Code93

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' ' '5' <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	1Bh 7Ch 35h <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	27 124 53 <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **Code93**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

- <n1> - altura do código de barras na unidade de 0,125mm.
- <n2> - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).  
Sendo a máxima largura de barra para impressão horizontal 12 e vertical(\*) 15 . Mas para cada largura de barra tem o número máximo de dígitos a serem impressos.

- <n3> - Apresentação do código de barras.

Os dígitos verificadores são sempre calculados, conforme especificação do Code93. Para <n3> igual a:

#### Valores para Impressão na Horizontal

- = 0 ou 4 – Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 1 ou 5 – Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 2 ou 6 – Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 3 ou 7 – Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

#### Valores para Impressão na Vertical(\*)

- = 8 ou 12 – Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 9 ou 13 – Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 10 ou 14 – Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 11 ou 15 – Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

(\*) A impressão do código de barras na vertical não está habilitada para todas as versões de produto. Consulte o manual do firmware para verificar disponibilidade.

<n4> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras;

<b1>...<bn> - Caracteres alfa numéricos e de controle, tabela baixa ASCII, caracteres de 0 a 127 em função do parâmetro <n4>.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Codigo Invalido**.

#### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "0123456789-A":

Para Imprimir um código de barras padrão Code93 sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 35h 78h 02h <b>00h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 2Dh 41h
Em Decimal	27 124 53 120 2 0 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 45 65

Para Imprimir um código de barras padrão Code93 com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 35h 78h 02h <b>01h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 2Dh 41h
Em Decimal	27 124 53 120 2 1 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 45 65

Para Imprimir um código de barras padrão Code93 com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 35h 78h 02h <b>02h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 2Dh 41h
Em Decimal	27 124 53 120 2 2 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 45 65

Para Imprimir um código de barras padrão Code93 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 35h 78h 02h <b>03h</b> 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 2Dh 41h
Em Decimal	27 124 53 120 2 3 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 45 65

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras Code93:"
Print #1, Chr(27) & "|5" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & Chr(12) & "0123456789-A"
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, 'Codigo de Barras Code93:');
  Write(Impr, #27 + '|5' + #120 + #2 + #2 + #12 + '0123456789-A');
  CloseFile(Impr);
end;
```

## 3.7. Codabar

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' ' '6' <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	1Bh 7Ch 36h <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>	27 124 54 <n1><n2><n3><n4> <b1>...<bn>

Seleciona a impressão do código de barras **Codabar**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

<n1> - altura do código de barras na unidade de 0,125mm.

<n2> - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).

Sendo a máxima largura de barra para impressão horizontal e vertical 14. Mas para cada largura de barra tem o número máximo de dígitos a serem impressos.

<n3> - Apresentação do código de barras.

Para <n3> igual a:

#### Valores para Impressão na Horizontal

- = 0 ou 4 - Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 1 ou 5 - Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 2 ou 6 - Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 3 ou 7 - Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

#### Valores para Impressão na Vertical(\*)

- = 8 ou 12 – Imprime apenas o código de barras sem os caracteres.
- = 9 ou 13 – Imprime os caracteres em cima do código de barras.
- = 10 ou 14– Imprime os caracteres embaixo do código de barras.
- = 11 ou 15 – Imprime os caracteres em cima e embaixo do código.

(\*) A impressão do código de barras na vertical não está habilitada para todas as versões de produto. Consulte o manual do firmware para verificar disponibilidade.

**<n4>** - quantidade de dados a serem tratados como código de barras.

**<b1>...<bn>** - Caracteres alfanuméricos ('0' a '9', '-', '\$', ':', '/', '.', 'e' '+') e para o primeiro caracter e o último aceita também os caracteres de Start/Stop ('A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'N', 'T' e '\*') sendo n em função do parâmetro <n4>.

Caso não envie caracter de start e/ou stop, assume caractere 'A' para start e caractere 'B' para stop.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Inválido**.

### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "12345.6789/0":

Para Imprimir um código de barras padrão Codabar sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 36h 78h 02h <b>00h</b> 0Ch 31h 32h 33h 34h 35h 2Eh 36h 37h 38h 39h 2Fh 30h
Em Decimal	27 124 54 120 2 0 12 49 50 51 52 53 46 54 55 56 57 47 48

Para Imprimir um código de barras padrão Codabar com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 36h 78h 02h <b>01h</b> 0Ch 31h 32h 33h 34h 35h 2Eh 36h 37h 38h 39h 2Fh 30h
Em Decimal	27 124 54 120 2 1 12 49 50 51 52 53 46 54 55 56 57 47 48

Para Imprimir um código de barras padrão Codabar com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 36h 78h 02h <b>02h</b> 0Ch 31h 32h 33h 34h 35h 2Eh 36h 37h 38h 39h 2Fh 30h
Em Decimal	27 124 54 120 2 2 49 50 51 52 53 46 54 55 56 57 47 48

Para Imprimir um código de barras padrão Codabar com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 36h 78h 02h <b>03h</b> 0Ch 31h 32h 33h 34h 35h 2Eh 36h 37h 38h 39h 2Fh 30h
Em Decimal	27 124 54 120 2 3 12 49 50 51 52 53 46 54 55 56 57 47 48

### Exemplo em Visual Basic:

**Open** "LPT1" **For Output As #1**

**Print #1**, "Codigo de Barras Codabar:"

**Print #1**, Chr(27) & "|6" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & Chr(12) & "12345.6789/0"

**Close #1**

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, 'Codigo de Barras Codabar:');

  Write(Impr, #27 + '|6' + #120 + #2 + #2 + #12 + '12345.6789/0');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 3.8. UPC-A

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' '7' <n1><n2><n3> <b1>...<b11>	1Bh 7Ch 37h <n1><n2><n3> <b1>...<b11>	27 124 55 <n1><n2><n3> <b1>...<b11>

Seleciona a impressão do código de barras **UPC-A**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

**<n1>** - altura do código de barras na unidade de 0,125mm. Este parâmetro deve ser maior que 23 e menor ou igual a 255.

**<n2>** - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).

Sendo a máxima largura de barra para impressão horizontal 5 e vertical(\*) 12 .

**<n3>** - Apresentação do código de barras. Para <n3> igual a:

#### Valores para Impressão na Horizontal

- = 0 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 1 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 2 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 3 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

#### Valores para Impressão na Vertical(\*)

- = 8 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 9 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 10 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 11 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

(\*) A impressão do código de barras na vertical não está habilitada para todas as versões de produto. Consulte o manual do firmware para verificar disponibilidade.

**<b1>...<b11>** - Onze caracteres numéricos ASCII (30h ≤ bn ≤ 39h). O décimo segundo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Codigo Invalido**.

#### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "01234567890":

Para Imprimir um código de barras padrão UPC-A sem os campos numéricos (<n3> = 0):

Hexa:	1Bh 7Ch 37h 78h 02h <b>00h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30H
Em Decimal	27 124 54 120 2 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima do código de barras (<n3> = 1):

Hexa:	1Bh 7Ch 37h 78h 02h <b>01h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30H
Em Decimal	27 124 54 120 2 1 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos abaixo do código de barras (<n3> = 2):

Hexa:	1Bh 7Ch 37h 78h 02h <b>02h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30H
Em Decimal	27 124 54 120 2 2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras (<n3> = 3):

Hexa:	1Bh 7Ch 37h 78h 02h <b>03h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30H
Em Decimal	27 124 54 120 2 3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras UPC-A:"
Print #1, Chr(27) & "|7" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & "12345678901"
Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Codigo de Barras UPC-A:');

  Write(Impr, #27 + '|7' + #120 + #2 + #2 + '12345678901');

  CloseFile(Impr);
end;

```

## 3.9. UPC-E

ASCII	Hex	Decimal
<ESC> ' 8' <n1><n2><n3> <b1>...<b6>	1Bh 7Ch 38h <n1><n2><n3> <b1>...<b6>	27 124 56 <n1><n2><n3> <b1>...<b6>

Seleciona a impressão do código de barras **UPC-E**, variação do código UPC-A, para impressão de códigos mais compactos, eliminando zeros extras. Este comando requer os seguintes parâmetros:

- <n1> - altura do código de barras na unidade de 0,125mm.
- <n2> - largura das barras, posição vertical e velocidade de impressão (descrito acima).  
Sendo a máxima largura de barra para impressão horizontal 10 e vertical(\*) 14 .
- <n3> - Apresentação do código de barras. Para <n3> igual a:

#### Valores para Impressão na Horizontal

- = 0 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 1 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 2 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 3 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

#### Valores para Impressão na Vertical(\*)

- = 8 - Imprime apenas o código de barras sem os campos numéricos.
- = 9 - Imprime os campos numéricos em cima do código de barras.
- = 10 - Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- = 11 - Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código.

(\*) A impressão do código de barras na vertical não está habilitada para todas as versões de produto. Consulte o manual do firmware para verificar disponibilidade.

**<b1>...<b6>** - Seis caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq b_n \leq 39h$ ). O sétimo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Codigo Invalido**.

### Exemplos:

Vários modos de Imprimir o código de barras de "012345":

Para Imprimir um código de barras padrão UPC-E sem os campos numéricos ( $\langle n3 \rangle = 0$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 38h 78h 02h <b>00h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h
Em Decimal	27 124 56 120 2 0 48 49 50 51 52 53

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima do código de barras ( $\langle n3 \rangle = 1$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 38h 78h 02h <b>01h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h
Em Decimal	27 124 56 120 2 1 48 49 50 51 52 53

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos abaixo do código de barras ( $\langle n3 \rangle = 2$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 38h 78h 02h <b>02h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h
Em Decimal	27 124 56 120 2 2 48 49 50 51 52 53

Para Imprimir um código de barras padrão Code39 com os campos numéricos acima e abaixo do código de barras ( $\langle n3 \rangle = 3$ ):

Hexa:	1Bh 7Ch 38h 78h 02h <b>03h</b> 30h 31h 32h 33h 34h 35h
Em Decimal	27 124 56 120 2 3 48 49 50 51 52 53

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras UPC-E:"
Print #1, Chr(27) & "|8" & Chr(120) & Chr(2) & Chr(2) & "012345"
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, 'Codigo de Barras UPC-E:');

  Write(Impr, #27 + '|8' + #120 + #2 + #2 + '012345');

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4. Set de comandos Compatível Térmica e Compatível ESC/POS (disponível nos modelos TSP143M / IT533T / IM402T / IM433T)

Obs.: Sets de comandos disponíveis a partir das versões I41.51.01.TS7.05, I41.51.01.MI7.12, I41.51.01.PD5.12 e I40.51.01.PD5.14.

#### 4.1. Comandos no formato Tamanho do Código

ASCII:

**<GS> 'k' <tipo> <n> <dados>**

Hexadecimal	1Dh 6Bh	<tipo>	<n>	<dados>
Decimal	29 107	<tipo>	<n>	<dados>

Comando de Impressão de código de barras, formato Tamanho do código, sendo:

- O parâmetro <tipo> informa o tipo de código de barras a ser impresso;
- O parâmetro <n> informa o número de caracteres do código
- O parâmetro <dados> depende do tipo do código;
- O parâmetro <tipo> pode ser:

Tipo	Código	n	Caracteres (d)	Check sum
'A' (41h/65)	UPC-A	Fixo - 11	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
'B' (42h/66)	UPC-E	Fixo - 6	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
'C' (43h/67)	EAN-13	Fixo - 12	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
'D' (44h/68)	EAN-8	Fixo - 7	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
'E' (45h/69)	Code 39	Variável	Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'Z'(5Ah/90), '`'(20h/32), '\$'(24h/36), '%'(25h/37), '*'(2Ah/'42), '+' (2Bh/43), '-' (2Dh/45), '.' (2Eh/46) e '/' (2Fh/47)	Sim
'F' (46h/70)	2 de 5 (ITF)	Variável Se for impar insere caractere '0' no inicio do código	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Não
'G' (47h/71)	Codabar	Variável	Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'D'(44h/68), 'a' (61h/97) a 'd' (64h/100), '\$'(24h/36), '%'(25h/37), '+' (2Bh/43), '-' (2Dh/45), '.' (2Eh/46) , '/' (2Fh/47) e ':' (3Ah/58)	Não
'H' (48h/72)	Code 93	Variável	Alfanumérico: Toda tabela ASCII baixa - 00h (00) a 7fh (127)	Sim
'I' (49h/73)	Code 128	Variável	Alfanumérico: Toda tabela ASCII baixa - 00h (00) a 7fh (127)	Sim

A quantidade de caracteres que pode ser impressa por código, no caso de tamanho variável, depende da largura de impressão, largura da barra estreita e tipo do código.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Inválido**.

### 4.1.1.UPC-A

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'A' 0Bh <dados>	1Dh 6Bh 41h 0Bh <dados>	29 107 65 11 <dados>

<dados> - Onze caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O décimo segundo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "01234567890":

Hexa:	1Dh 6Bh 41h 0Bh 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h
Em Decimal:	29 107 65 11 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48

#### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras UPC-A (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "kA" & Chr(11) & "01234567890"
Close #1
```

#### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras UPC-A (Compativel Termica):');
  Write(Impr, #29 + 'kA' + #11 + '01234567890');
  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.1.2.UPC-E

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'B' 06h <dados>	1Dh 6Bh 42h 06h <dados>	29 107 66 6 <dados>

<dados> - Seis caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O sétimo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "012345":

Hexa:	1Dh 6Bh 42h 06h 30h 31h 32h 33h 34h 35h
Em Decimal:	29 107 66 6 48 49 50 51 52 53

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras UPC-E"
Print #1, Chr(29) & "kB" & Chr(6) & "012345"
Close #1
  
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras UPC-E (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kB' + #6 + '012345');

  CloseFile(Impr);
end;
  
```

### 4.1.3.EAN-13

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'C' 0Ch <dados>	1Dh 6Bh 43h 0Ch <dados>	29 107 67 12 <dados>

**<dados>** - Doze caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O décimo terceiro dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "01234567890":

Hexa:	1Dh 6Bh 43h 0Ch 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal:	29 107 67 12 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-13 (Compatível Termica)"
Print #1, Chr(29) & "kC" & Chr(12) & "012345678901"
Close #1
  
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-13 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kC' + #12 + '012345678901');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.1.4.EAN-8

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'D' 07h <dados>	1Dh 6Bh 44h 07h <dados>	29 107 68 7 <dados>

**<dados>** - Sete caracteres numéricos ASCII (30h ≤ bn ≤ 39h). O oitavo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456":

Hexa:	1Dh 6Bh 44h 07h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h
Em Decimal:	29 107 68 7 48 49 50 51 52 53 54

#### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-8"
Print #1, Chr(29) & "kD" & Chr(7) & "0123456"
Close #1

```

#### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-8 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kD' + #7 + '0123456');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.1.5.Code39

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'E' <n> <dados>	1Dh 6Bh 45h <n> <dados>	29 107 69 <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

<dados> - Caracteres Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'Z'(5Ah/90), '`'(20h/32), '\$'(24h/36), '%' (25h/37), '\*' (2Ah/42), '+' (2Bh/43), '-' (2Dh/45), '.' (2Eh/46) e '/' (2Fh/47)

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "123456789-A":

Hexa:	1Dh 6Bh 45h 0Bh 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal:	29 107 69 11 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras Code39 (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "kE" & Chr(11) & "123456789-A"
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Code39 (Compativel Termica):');

  Write(Impr, #29 + 'kE' + #11 + '123456789-A');

  CloseFile(Impr);
end;
```

#### 4.1.6. Intercalado 2 de 5 (ITF)

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'F' <n> <dados>	1Dh 6Bh 46h <n> <dados>	29 107 70 <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

<dados> - Caracteres numéricos: '0' (30h/48) a '9' (39h/57).

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "01234567890123456789":

Hexa:	1Dh 6Bh 46h 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h
Em Decimal:	29 107 70 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras ITF (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "kF" & Chr(20) & "01234567890123456789"

Close #1
    
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras ITF (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kF' + #20 + '01234567890123456789');

  CloseFile(Impr);
end;
    
```

### 4.1.7.Codabar

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'G' <n> <dados>	1Dh 6Bh 47h <n> <dados>	29 107 71 <n> <dados>

<n> - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,  
 <d1>...<dn> - Caracteres Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'Z'(5Ah/90), '  
 '(20h/32), '\$'(24h/36), '%'(25h/37), '\*'(2Ah/42), '+'(2Bh/43), '-'(2Dh/45), '.'(2Eh/46) e '/'(2Fh/47)

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "123456789-A":

Hexa:	1Dh 6Bh 47h 0Bh 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h
Em Decimal:	29 107 71 11 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras Code39 (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "kG" & Chr(11) & "123456789-A" & Chr(0)

Close #1
    
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Code39 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'k' + #4 + '123456789-A' + #0);

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.1.8.Code93

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'H' <n> <dados>	1Dh 6Bh 48h <n> <dados>	29 107 72 <n> <dados>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **Code93**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

**<n>** - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Inválido**.

#### **Exemplos:**

Imprimir o código de barras de "123456789-A":

Hexa:	1Dh 6Bh 48h 0Bh 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 2Dh 41h
Em Decimal:	29 107 71 11 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49

#### **Exemplo em Visual Basic:**

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras Code93 (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "kH" & Chr(11) & "0123456789-A"

Close #1

```

#### **Exemplo em Delphi:**

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Code93 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kH' + #11 + '0123456789-A');

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.1.9.Code128

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 'I' <n> <dados>	1Dh 6Bh 49h <n> <dados>	29 107 73 <n> <dados>

Este comando seleciona a impressão do código de barras **Code128**. Este comando requer os seguintes parâmetros:

**<n>** - quantidade de dados a serem tratados como código de barras,

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Inválido**.

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "123456789-A":

Hexa:	1Dh 6Bh 47h 0Bh 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 2Dh 41h
Em Decimal:	29 107 73 11 49 50 51 52 53 54 55 56 57 45 65

#### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras Code93 (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "kH" & Chr(11) & "123456789-A"
Close #1
```

#### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras Code93 (Compatível Térmica):');
  Write(Impr, #29 + 'kH' + #11 + '123456789-A');
  CloseFile(Impr);
end;
```

## 4.2. Comando de Impressão de código de barras, formato NULL

ASCII:

**<GS> 'k' <tipo> <d1>...<dn> NULL**

Hexadecimal	1Dh 6Bh <tipo> <d1>...<dn> 00h
Decimal	29 107 <tipo> <d1>...<dn> 00

Comando de Impressão de código de barras, formato NULL, sendo:

- O parâmetro <tipo> informa o tipo de código de barras a ser impresso;
- O parâmetro NULL finaliza a string de comando;
- O parâmetro <d1>..<>dn> depende do tipo do código;
- O parâmetro <tipo> pode ser:

Tipo	Código	Numero de caracteres (n)	Caracteres (dados)	Check sum (digito verificador)
0	UPC-A	Fixo - 11	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
1	UPC-E	Fixo - 6	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
2	EAN-13	Fixo - 12	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
3	EAN-8	Fixo - 7	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Sim
4	Code 39	Variável	Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'Z'(5Ah/90), ' ' (20h/32), '\$'(24h/36), '%' (25h/37), '*'(2Ah/'42), '+' (2Bh/43), '-' (2Dh/45), '.' (2Eh/46) e '/' (2Fh/47)	Sim
5	2 de 5 (ITF)	Variável (Se for impar insere caractere '0' no início do código)	Numérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57)	Não
6	Codabar	Variável	Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'D'(44h/68), 'a' (61h/97) a 'd' (64h/100), '\$'(24h/36), '%' (25h/37), '+' (2Bh/43), '-' (2Dh/45), '.' (2Eh/46), '/' (2Fh/47) e ':' (3Ah/58)	Não

A quantidade de caracteres que pode ser impressa por código, no caso de tamanho variável, depende da largura de impressão, largura da barra estreita e tipo do código.

Caso haja alguma inconsistência em alguns dos parâmetros do comando ou se a largura do código de barras exceder a largura útil de impressão, o código de barras não será impresso ou será impressa a string **Código Invalido**.

### 4.2.1.UPC-A

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 00 <d1>...<d11> 00	1Dh 6Bh 00h <d1>...<d11> 00h	29 107 0 <d1>...<d11> 0

<d1>...<dn> - Caracteres numéricos ASCII (30h ≤ bn ≤ 39h),

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "01234567890":

Hexa:	1Dh 6Bh 00h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 00h
Em Decimal:	29 107 0 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 0

#### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras UPC-A (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "k" & Chr(0) & "0123456789" & Chr(0)
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras UPC-A (Compativel Termica):');

  Write(Impr, #29 + 'k' + #0 + '0123456789' + #0);

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.2.2.UPC-E

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 01 <d1>...<d6> 00	1Dh 6Bh 01h <d1>...<d6> 00h	29 107 1 <d1>...<d6> 0

<d1>...<d6> - Seis caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O sétimo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "012345":

Hexa:	1Dh 6Bh 00h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 00h
Em Decimal:	29 107 0 48 49 50 51 52 53 0

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-8"
Print #1, Chr(29) & "k" & "012345" & Chr(0)
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras UPC-E (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'k' + #1 + '012345' + #0);

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.2.3.EAN-13

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 02h <d1>...<d12> NULL	1Dh 6Bh 02h <d1>...<d12> 00h	29 107 2 <d1>...<d12> 0

<d1>...<dn> - Caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ )

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "012345678901":

Hexa:	1Dh 6Bh 02h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 00h
Em Decimal:	29 107 2 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 0

#### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-13 (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "k" & Chr(2) & "012345678901" & Chr(0)
Close #1

```

#### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-13 (Compatível Térmica):');
  Write(Impr, #29 + 'k' + #2 + '012345678901' + #0);
  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.2.4.EAN-8

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 03 <d1>...<d7> 00	1Dh 6Bh 03h <d1>...<d7> 00h	29 107 3 <d1>...<d7> 0

<d1>...<d7> - sete caracteres numéricos ASCII ( $30h \leq bn \leq 39h$ ). O oitavo dígito é o dígito verificador calculado automaticamente pela impressora.

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456":

Hexa:	1Dh 6Bh 03h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 00h
Em Decimal:	29 107 3 48 49 50 51 52 53 54 0

#### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras EAN-8"
Print #1, Chr(29) & "k" & Chr(3) & "0123456" & Chr(0)
Close #1

```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras EAN-8 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'k' + #3 + '0123456' + #0);

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.2.5.Code39

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 04h <d1>...<dn> NULL	1Dh 6Bh 04h <d1>...<dn> 00h	29 107 4 <d1>...<dn> 0

<d1>...<dn> - Caracteres Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'Z'(5Ah/90), '\'(20h/32), '\$'(24h/36), '%'(25h/37), '\*' (2Ah/42), '+' (2Bh/43), '-' (2Dh/45), '.' (2Eh/46) e '/' (2Fh/47).

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "123456789-A":

Hexa:	1Dh 6Bh 04h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 00h
Em Decimal:	29 107 4 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 0

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras Code39 (Compatível Termica)"

Print #1, Chr(29) & "k" & Chr(4) & "123456789-A" & Chr(0)

Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Code39 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'k' + #4 + '123456789-A' + #0);

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.2.6.Intercalado 2 de 5 (ITF)

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 05h <d1>...<dn> NULL	1Dh 6Bh 05h <d1>...<dn> 00h	29 107 5 <d1>...<dn> 0

**<d1>...<dn>** - Caracteres numéricos: '0' (30h/48) a '9' (39h/57).

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456789":

Hexa:	1Dh 6Bh 05h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 00h
Em Decimal:	29 107 5 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 0

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, "Codigo de Barras ITF (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "k" & Chr(5) & "01234567890123456789" & Chr(0)
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');
  Rewrite(Impr);
  Write(Impr, ' Cod Barras ITF (Compatível Térmica):');
  Write(Impr, #29 + 'k' + #5 + '01234567890123456789' + #0);
  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.2.7.Codabar

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'k' 06h <d1>...<dn> NULL	1Dh 6Bh 06h <d1>...<dn> 00h	29 107 6 <d1>...<dn> 0

**<d1>...<dn>** - Caracteres Alfanumérico: '0' (30h/48) a '9' (39h/57), 'A' (41h/65) a 'Z'(5Ah/90), '\'(20h/32), '\$'(24h/36), '%'(25h/37), '\*'(2Ah/42), '+'(2Bh/43), '-'(2Dh/45), '.'(2Eh/46) e '/'(2Fh/47)

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "123456789-A":

Hexa:	1Dh 6Bh 06h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h 30h 31h 00h
Em Decimal:	29 107 6 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 0

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, "Codigo de Barras Code39 (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "k" & Chr(6) & "123456789-A" & Chr(0)

Close #1
    
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, ' Cod Barras Code39 (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'k' + #6 + '123456789-A' + #0);

  CloseFile(Impr);
end;
    
```

## 4.3. Comandos para formatação de código de barras

Estes comandos definem a forma que será impressa o código de barras. Podendo se alterar a altura e largura das barras, usando atributo "condensado" e mudar a posição dos caracteres impressos.

### 4.3.1. Comando para definir posição de impressão HRI (Human Readable Information):

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'H' <n>	1Dh 48h <n>	29 72 <n>

Este comando define a posição de impressão dos caracteres do código de barras, sendo:

- **<n> = 0** – Imprime o código de barras sem os campos numéricos.
- **<n> = 1** – Imprime os campos numéricos em cima do código de barras (default).
- **<n> = 2** – Imprime os campos numéricos embaixo do código de barras.
- **<n> = 3** – Imprime os campos numéricos em cima e embaixo do código

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456789":

Hexa:	<b>1Dh 48h 02h</b> 1Dh 6Bh 46h 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h <b>1Bh 40h</b>
Em Decimal:	<b>29 72 2</b> 29 107 70 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 <b>27 64</b>

### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, Chr(29) & "H" & Chr(2)

Print #1, "Codigo de Barras ITF (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "kF" & Chr(10) & "0123456789"
    
```

**Print #1**, Chr(27) & "@" 'reseta formatação

**Close #1**

### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, #29 + 'H' + #2);

  Write(Impr, ' Cod Barras ITF (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kF' + #10 + '0123456789');

  Write(Impr, #27 + '@'); //Reseta formatação

  CloseFile(Impr);
end;
```

### 4.3.2. Comando para definir a altura das barras

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'h' <n>	1Dh 68h <n>	29 104 <n>

Para código de barras, comando <GS> 'k', define altura em múltiplo de 0,125mm (dot line), do código de barras. Sendo  $1 \leq n \leq 255$ , default 162.

### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456789":

Hexa:	<b>1Dh 68h 78h</b> 1Dh 6Bh 46h 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h <b>1Bh 40h</b>
Em Decimal:	<b>29 104 120</b> 29 107 70 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 <b>27 64</b>

### Exemplo em Visual Basic:

```
Open "LPT1" For Output As #1
Print #1, Chr(29) & "h" & Chr(120)
Print #1, "Codigo de Barras ITF (Compativel Termica)"
Print #1, Chr(29) & "kF" & Chr(10) & "0123456789"
Print #1, Chr(27) & "@" 'reseta formatação
Close #1
```

### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, #29 + 'h' + #120);

  Write(Impr, ' Cod Barras ITF (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kF' + #10 + '0123456789');

  Write(Impr, #27 + '@'); //Reseta formatação

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.3.3. Comando para definir a largura das barras

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'w' <n>	1Dh 77h <n>	29 119 <n>

Para código de barras, comando <GS> 'k', define a largura da barra estreita do código de barras. Sendo:

- n = 2 – largura de 2 dots;
- n = 3 – largura de 3dots (default);
- n = 4 – largura de 4 dots.

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456789":

Hexa:	<b>1Dh 77h 02h</b> 1Dh 6Bh 46h 0Ah 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h <b>1Bh 40h</b>
Em Decimal:	<b>29 119 2</b> 29 107 70 10 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 <b>27 64</b>

#### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, Chr(29) & "w" & Chr(2)

Print #1, "Codigo de Barras ITF (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "kF" & Chr(10) & "0123456789"

Print #1, Chr(27) & "@" 'reseta formatação

Close #1

```

#### Exemplo em Delphi:

```

var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, #29 + 'w' + #2);

  Write(Impr, ' Cod Barras ITF (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kF' + #10 + '0123456789');

  Write(Impr, #27 + '@'); //Reseta formatação

  CloseFile(Impr);
end;

```

### 4.3.4. Comandos para definir a fonte dos caracteres do código de barras

ASCII	Hex	Decimal
<GS> 'f' <n>	1Dh 66h <n>	29 102 <n>

Para código de barras, comando <GS> 'k', define fonte dos caracteres do código:

- <n> = 0 ou '0' (30h / 48) – caractere normal
- <n> = 1 ou '1' (31h / 49) – caractere condensado

#### Exemplos:

Imprimir o código de barras de "0123456789":

Hexa:	<b>1Dh 66h 31h</b> 1Dh 6Bh 46h 14h 30h 31h 32h 33h 34h 35h 36h 37h 38h 39h <b>1Dh 66h 30h</b>
Em Decimal:	<b>29 102 49</b> 29 107 70 20 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 <b>29 102 48</b>

#### Exemplo em Visual Basic:

```

Open "LPT1" For Output As #1

Print #1, Chr(29) & "f" & Chr(49)

Print #1, "Codigo de Barras ITF (Compativel Termica)"

Print #1, Chr(29) & "kF" & Chr(10) & "0123456789"

Print #1, Chr(29) & "f" & Chr(48)

Close #1

```

#### Exemplo em Delphi:

```
var
  Impr: TextFile;
begin
  AssignFile(Impr, 'LPT1');

  Rewrite(Impr);

  Write(Impr, #29 + 'f' + #49);

  Write(Impr, ' Cod Barras ITF (Compatível Térmica):');

  Write(Impr, #29 + 'kF' + #10 + '0123456789');

  Write(Impr, #29 + 'f' + #48);

  CloseFile(Impr);
end;
```